



SPECIFICAȚII

Rezistența impamantare: (Ω) $\Omega \sim 20\Omega \pm (2\% + 10)$

$\Omega \sim 200\Omega \pm (2\% + 3)$

$0 \sim 2000\Omega \pm (2\% + 3)$

Tensiune AC (V) $0 \sim 200V \pm (1\% + 4)$

Frecvență: 50Hz / 60Hz \checkmark

Valoare maximă afișată: 2000

Interval manual

Deconectare (după aproximativ 10 minute)

Indicarea bateriei scăzute

Memorarea datelor

Inregistrarea datelor 20

LCD iluminare din spate

Icon full afișare

Protecție dubla izolare

Display Port C sau E Port de contact

Indicator de suprasarcină

Simplu 2 fire de testare

De precizie 3-fire de testare

Sursa de alimentare: 6x Baterii 1.5 V

Dimensiuni LCD: 70.6mm x 34 mm